



“ESCORA DE MOTONAVE FUSIÓN EN LA BAHÍA DE CHINCUI”

A las 07:30 del día de hoy 12 de diciembre de 2025, la Capitanía de Puerto de Puerto Montt recibió información sobre la escora que afectaba a la motonave “Fusión”, la cual se mantenía en condición de para comercial, fondeada en la bahía de Chincui, Puerto Montt.

Actualmente, la nave se encuentra sin dotación a bordo ni combustibles en sus estanques, motivo por el cual, el armador de la nave se encuentra concentrando sus esfuerzos en las labores destinadas a recuperar la estabilidad de la motonave, contratando a otras empresas locales para realizar el salvataje.

La Autoridad Marítima Local se mantiene en el lugar resguardando la seguridad de las operaciones, disponiendo para ello, medios marítimos y terrestres, al igual que el despliegue de barreras de contención y absorbentes en caso que existan restos de hidrocarburos, con el fin de prevenir riesgo para las personas, el medio ambiente y la navegación.

Por otra parte, el Fiscal Marítimo de Puerto Montt se encuentra en terreno realizando las primeras diligencias para iniciar una investigación sumaria y así determinar las posibles causas y responsabilidades de esta emergencia.

Avda. Angelmó Nº 2201, Puerto Montt.

Teléfono: 65 2 205102 – 65 2 205100

E-MAIL: puertomontt@directemar.cl INTERNET: www.directemar.cl

Puerto Montt, 12 de diciembre de 2025.